



飲用水樣品檢測報告

委託單位：長榮大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NAD25C01539001~025

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
(許可證字號：環境部國環檢證字第105號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：台南市歸仁區長大路1號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年12月17日11時49分

至：114年12月17日13時30分


收樣時間：114年12月17日16時00分

報告日期：114年12月23日

報告編號：NAD25C01539026

聯絡人：柯慧佳

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NAD25C01539001 (第一宿舍大樓 111 南 (6F)619room旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD25C01539002 (第一宿舍大樓 112 北 (6F)603room旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD25C01539003 (第四宿舍大樓 150 東 樓梯左側515room前)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD25C01539004 (第四宿舍大樓 149 西 樓梯右側502room前)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD25C01539005 (第四宿舍大樓 147 西 樓梯右側402room前)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD25C01539006 (第四宿舍大樓 146 西 樓梯左側315room前)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD25C01539007 (第三宿舍大樓 129 西 (2F)217旁-洗衣間)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD25C01539008 (第三宿舍大樓 127 西 (1F)118旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD25C01539009 (第二教學大樓 62 東南 7F T20756旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD25C01539010 (第二教學大樓 61 西南 7F 南側電梯旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD25C01539011 (第二教學大樓 63 西北 7F 北側電梯旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD25C01539012 (第二教學大樓 64 東北 7F T20714旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD25C01539013 (學生活動中心 87 東 (1F)課外組門口外)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD25C01539014 (學生活動中心 89 東 (2F)韻律教室外)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD25C01539015 (第三教學大樓 80 北 7F T3734旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD25C01539016 (第三教學大樓 74 北 (4F) T3402旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD25C01539017 (網球場 96 (北))	<1 (MPN/100 mL)	
NAD25C01539018 (計網中心 18 (3F)辦公室茶水間)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD25C01539019 (圖資大樓 22 (3F)廁所前)	<1 (MPN/100 mL)	



頁次(26/27)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

