

長榮大學一一〇年三月份飲用水水質檢測結果彙整表

檢測日期	樣品編號	檢測項目	現行飲用水標準	採樣地點
		大腸桿菌群 CFU/100mL		
110.03.18	H110031815	<1	6	L07(6F)廁所前飲水機
110.03.18	H110031816	<1	6	K03(3F)辦公室茶水間飲水機
110.03.18	H110031817	<1	6	A01 1F 衛生保健室旁飲水機
110.03.18	H110031818	<1	6	A02 1F T10108 旁飲水機
110.03.18	H110031819	<1	6	C03 2F 226room 旁飲水機
110.03.18	H110031820	<1	6	C04 2F 203room 旁飲水機
110.03.18	H110031821	<1	6	B02 1F 109room 旁飲水機
110.03.18	H110031822	<1	6	B03 2F 225room 旁飲水機
110.03.18	H110031823	<1	6	H01 1F T3102 旁飲水機
110.03.18	H110031824	<1	6	H02 1F T3104 旁飲水機
110.03.18	H110031825	<1	6	J01 1F 電梯旁飲水機
110.03.18	H110031826	<1	6	I05(3F)健身中心外飲水機
110.03.18	H110031827	<1	6	F02(3F)樓梯右側廁所旁飲水機
110.03.18	H110031828	<1	6	D05(2F)T20206 教室旁飲水機
110.03.18	H110031829	<1	6	D06(2F)T2202 教室旁(西方)飲水機
110.03.18	H110031830	<1	6	D07(2F)T2209 教室旁(南方)飲水機
110.03.18	H110031831	<1	6	H03 2F T3202 旁飲水機
110.03.18	H110031832	<1	6	E11 6F 617 旁(洗衣間)飲水機
110.03.18	H110031833	<1	6	E12 6F 606 旁(洗衣間)飲水機
110.03.18	H110031834	<1	6	G05(女)515room 旁飲水機
110.03.18	H110031835	<1	6	G06(女)615room 旁飲水機
110.03.18	H110031836	<1	6	M03 2F 茶水間飲水機

註：1、飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法第七條規定：接用自來水者：經飲用水設備處理後水質，應每隔三個月檢測大腸桿菌群。第八條規定：飲用水設備依規定檢驗水質狀況，其應執行抽驗台數比例為八分之一。

2、本次檢測結果全數合格。

3、總菌落數採樣地點限於有消毒系統之水廠配水管網。

檢測單位：南台灣環境科技股份有限公司

電話：06-2010769

環署環檢字第 050 號