

長榮大學一一一年三月份飲用水水質檢測結果彙整表

| 檢測日期      | 樣品編號       | 檢測項目               | 現行飲用水標準 | 採樣地點                        |
|-----------|------------|--------------------|---------|-----------------------------|
|           |            | 大腸桿菌群<br>CFU/100mL |         |                             |
| 111.03.04 | H111030411 | <1                 | 6       | M07 4F 廁所旁飲水機               |
| 111.03.04 | H111030412 | <1                 | 6       | G14 樓梯左側 702 room 旁飲水機      |
| 111.03.04 | H111030413 | <1                 | 6       | G13 樓梯右側 602 room 旁飲水機      |
| 111.03.04 | H111030414 | <1                 | 6       | E06 3F 306 旁(洗衣間)飲水機        |
| 111.03.04 | H111030415 | <1                 | 6       | E05 317 旁(洗衣間)飲水機           |
| 111.03.04 | H111030416 | <1                 | 6       | C11 6F 619 room 旁飲水機        |
| 111.03.04 | H111030417 | <1                 | 6       | C12 6F 603 room 旁飲水機        |
| 111.03.04 | H111030418 | <1                 | 6       | B11 6F 625 room 旁飲水機        |
| 111.03.04 | H111030419 | <1                 | 6       | B10 5F 509 room 旁飲水機        |
| 111.03.04 | H111030420 | <1                 | 6       | A10 6F 神學院辦對面飲水機            |
| 111.03.04 | H111030421 | <1                 | 6       | A09 5F 語文教育中心對面飲水機          |
| 111.03.04 | H111030422 | <1                 | 6       | L01 1F 服務台辦公室飲水機            |
| 111.03.04 | H111030423 | <1                 | 6       | D22 6F 北側電梯旁飲水機             |
| 111.03.04 | H111030424 | <1                 | 6       | D21 6F T2613 教室旁(北方)飲水機     |
| 111.03.04 | H111030425 | <1                 | 6       | D17 5F 心理事業教室/個別諮商室旁(北方)飲水機 |
| 111.03.04 | H111030426 | <1                 | 6       | D18 5F 北側電梯旁飲水機             |
| 111.03.04 | H111030427 | <1                 | 6       | D19 5F 南側電梯旁飲水機             |
| 111.03.04 | H111030428 | <1                 | 6       | D20 5F T20516 教室旁飲水機        |
| 111.03.04 | H111030429 | <1                 | 6       | H12 6F T3625 旁飲水機           |
| 111.03.04 | H111030430 | <1                 | 6       | H11 6F T3634 旁飲水機           |
| 111.03.04 | H111030431 | <1                 | 6       | F02 1F 茶水間-2 飲水機            |
| 111.03.04 | H111030432 | <1                 | 6       | I02 2F 電梯外飲水機               |

註：1、飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法第七條規定：接用自來水者：經飲用水設備處理後水質，應每隔三個月檢測大腸桿菌群。第八條規定：飲用水設備依規定檢驗水質狀況，其應執行抽驗台數比例為八分之一。

2、本次檢測結果全數合格。

檢測單位：南台灣環境科技股份有限公司

電話：06-2010769

