

長榮大學一一一年六月份飲用水水質檢測結果彙整表

檢測日期	樣品編號	檢測項目	現行飲用水標準	採樣地點
		大腸桿菌群 CFU/100mL		
111.06.13	H111061305	<1	6	M08 4F 茶水間飲水機
111.06.13	H111061306	<1	6	E07 4F 417 旁(洗衣間)飲水機
111.06.13	H111061307	<1	6	E08 4F 406 旁(洗衣間)飲水機
111.06.13	H111061308	<1	6	G01 樓梯左側 111 room 前飲水機
111.06.13	H111061309	<1	6	G02 樓梯左側 215 room 前飲水機
111.06.13	H111061310	<1	6	I02 (2F) 電梯外飲水機
111.06.13	H111061311	<1	6	H15 8F T3823 旁飲水機
111.06.13	H111061312	<1	6	H16 8F T3812 旁飲水機
111.06.13	H111061313	<1	6	H14 7F T3725 旁飲水機
111.06.13	H111061314	<1	6	H13 7F T3734 旁飲水機
111.06.13	H111061315	<1	6	D02(1F)北側電梯旁飲水機
111.06.13	H111061316	<1	6	D21(6F)T2613 教室旁(北方)飲水機
111.06.13	H111061317	<1	6	D20(5F) T20516 教室旁飲水機
111.06.13	H111061318	<1	6	D04(1F)T20113 教室旁(南方)飲水機
111.06.13	H111061319	<1	6	D03(1F)T20109 教室旁(南)飲水機
111.06.13	H111061320	<1	6	D01(1F)T20106 教室旁飲水機
111.06.13	H111061321	<1	6	L05(4F)廁所前飲水機
111.06.13	H111061322	<1	6	B13 7F 725 room 旁飲水機
111.06.13	H111061323	<1	6	B12 6F 609 room 旁飲水機
111.06.13	H111061324	<1	6	C01 1F 132room 旁飲水機
111.06.13	H111061325	<1	6	C02 1F 108 room 旁飲水機
111.06.13	H111061326	<1	6	A11 6F T10637 研究室對面飲水機

註：1、飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法第七條規定：接用自來水者：經飲用水設備處理後水質，應每隔三個月檢測大腸桿菌群。第八條規定：飲用水設備依規定檢驗水質狀況，其應執行抽驗台數比例為八分之一。

2、本次檢測結果全數合格。

檢測單位：南台灣環境科技股份有限公司 電話：06-2010769

