

長榮大學一一一年九月份飲用水水質檢測結果彙整表

檢測日期	樣品編號	檢測項目	現行飲用水標準	採樣地點
		大腸桿菌群 CFU/100mL		
111.09.19	H111091952	<1	6	M09 5F 茶水間飲水機
111.09.19	H111091953	<1	6	C07 4F 426room 旁飲水機
111.09.19	H111091954	<1	6	C08 4F 403room 旁飲水機
111.09.19	H111091955	<1	6	B01 1F 124room 旁飲水機
111.09.19	H111091956	<1	6	B14 7F 709room 旁飲水機
111.09.19	H111091957	<1	6	E09 5F 517 旁飲水機
111.09.19	H111091958	<1	6	E10 5F 506 旁飲水機
111.09.19	H111091959	<1	6	G03 315room 前飲水機
111.09.19	H111091960	<1	6	G04 415room 前飲水機
111.09.19	H111091961	<1	6	A01 1F 衛生保健室旁飲水機
111.09.19	H111091962	<1	6	F01(1F)茶水間-1 飲水機
111.09.19	H111091963	<1	6	D24(6F)南側電梯旁飲水機
111.09.19	H111091964	<1	6	D25(7F)北側電梯旁飲水機
111.09.19	H111091965	<1	6	D26(7F)護理系辦旁(南方)飲水機
111.09.19	H111091966	<1	6	D27(7F)南側電梯旁飲水機
111.09.19	H111091967	<1	6	D28(7F)T20714 教室旁飲水機
111.09.19	H111091968	<1	6	H15 8F T3823 旁飲水機
111.09.19	H111091969	<1	6	H16 8F T3812 旁飲水機
111.09.19	H111091970	<1	6	H17 1B T3B103 旁飲水機
111.09.19	H111091971	<1	6	H18 1B T3B111 旁飲水機
111.09.19	H111091972	<1	6	J01(1F)電梯旁飲水機
111.09.19	H111091973	<1	6	I03(2F)韻律教室外飲水機
111.09.19	H111091982	<1	6	L06(5F)廁所前飲水機
111.09.19	H111091983	<1	6	K03(3F)辦公室茶水間飲水機
111.09.19	H111091984	<1	6	P1 美食街飲水機

註：1、飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法第七條規定：接用自來水者：經飲用水設備處理後水質，應每隔三個月檢測大腸桿菌群。第八條規定：飲用水設備依規定檢驗水質狀況，其應執行抽驗台數比例為八分之一。

2、本次檢測結果全數合格。

檢測單位：南台灣環境科技股份有限公司

電話：06-2010769

