

長榮大學一一一年十二月份飲用水水質檢測結果彙整表

檢測日期	樣品編號	檢測項目	現行飲用水標準	採樣地點
		大腸桿菌群 CFU/100mL		
111.12.09	H111120954	<1	6	M10 5F 廁所旁飲水機
111.12.09	H111120955	<1	6	A02 1F T10108 旁飲水機
111.12.09	H111120956	<1	6	A03 2F T10201 旁飲水機
111.12.09	H111120957	<1	6	A04 2F T10207 旁飲水機
111.12.09	H111120958	<1	6	D05 (2F) T20206 教室旁飲水機
111.12.09	H111120959	<1	6	D06 (2F) 北側電梯旁飲水機
111.12.09	H111120960	<1	6	D07(2F)T20209 教室旁(南方)飲水機
111.12.09	H111120961	<1	6	D08(2F)T20212 教室旁(北方)飲水機
111.12.09	H111120962	<1	6	H01 1F T3102 旁飲水機
111.12.09	H111120963	<1	6	H02 1F T3104 旁飲水機
111.12.09	H111120964	<1	6	H03 2F T3202 旁飲水機
111.12.09	H111120965	<1	6	H04 2F T3204 旁飲水機
111.12.09	H111120966	<1	6	N01 2F W20203 室對面飲水機
111.12.09	H111120967	<1	6	F02 (1F)茶水間-2 飲水機
111.12.09	H111120968	<1	6	I04 (3F)健身中心外飲水機
111.12.09	H111120969	<1	6	G05 樓梯左側 515room 前飲水機
111.12.09	H111120970	<1	6	G06 樓梯左側 615room 前飲水機
111.12.09	H111120971	<1	6	E11 6F 617 旁 (洗衣間)飲水機
111.12.09	H111120972	<1	6	E12 6F 606 旁 (洗衣間)飲水機
111.12.09	H111120973	<1	6	K04 (B1)廁所外飲水機
111.12.09	H111120974	<1	6	L07 (6F)廁所前飲水機
111.12.09	H111120975	<1	6	B02 1F 109room 旁飲水機
111.12.09	H111120976	<1	6	B03 2F 225room 旁飲水機
111.12.09	H111120977	<1	6	C09 5F 526room 旁飲水機
111.12.09	H111120978	<1	6	C10 5F 503room 旁飲水機

註：1、飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法第七條規定：接用自來水者：經飲用水設備處理後水質，應每隔三個月檢測大腸桿菌群。第八條規定：飲用水設備依規定檢驗水質狀況，其應執行抽驗台數比例為八分之一。

2、本次檢測結果全數合格。

檢測單位：南台灣環境科技股份有限公司

電話：06-2010769

