

長榮大學一一二年三月份飲用水水質檢測結果彙整表

檢測日期	樣品編號	檢測項目	現行飲用水標準	採樣地點
		大腸桿菌群 CFU/100mL		
112.03.06	H112030668	<1	6	M11 6F 茶水間飲水機
112.03.06	H112030669	<1	6	K01 1F 廁所外飲水機
112.03.06	H112030670	<1	6	C03 2F 226room 旁飲水機
112.03.06	H112030671	<1	6	C04 2F 203room 旁飲水機
112.03.06	H112030672	<1	6	C11 6F 619room 旁飲水機
112.03.06	H112030673	<1	6	C12 6F 603room 旁飲水機
112.03.06	H112030674	<1	6	B04 2F 209room 旁飲水機
112.03.06	H112030675	<1	6	B05 3F 325room 旁飲水機
112.03.06	H112030676	<1	6	E13 7F 717 旁(洗衣間)飲水機
112.03.06	H112030677	<1	6	E14 7F 706 旁(洗衣間)飲水機
112.03.06	H112030678	<1	6	G07 樓梯左側715room 前飲水機
112.03.06	H112030679	<1	6	G08 樓梯右側101room 前飲水機
112.03.06	H112030680	<1	6	F03 3F 樓梯右側廁所旁飲水機
112.03.06	H112030681	<1	6	J02 2F 電梯旁飲水機
112.03.06	H112030682	<1	6	I05 3F 電梯外飲水機
112.03.06	H112030683	<1	6	L01 1F 服務台辦公室飲水機
112.03.06	H112030684	<1	6	A03 2F T10201 旁飲水機
112.03.06	H112030685	<1	6	D09 3F T20307 教室旁(北方)飲水機
112.03.06	H112030686	<1	6	D10 3F 北側電梯旁飲水機
112.03.06	H112030687	<1	6	D11 3F T20310 教室旁(南方)飲水機
112.03.06	H112030688	<1	6	D12 3F 南側電梯旁飲水機
112.03.06	H112030689	<1	6	H05 3F T3302 旁飲水機
112.03.06	H112030690	<1	6	H06 3F T3306 旁飲水機
112.03.06	H112030691	<1	6	H07 4F T3402 旁飲水機
112.03.06	H112030692	<1	6	H08 4F T3405 旁飲水機

註：1、飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法第七條規定：接用自來水者：經飲用水設備處理後水質，應每隔三個月檢測大腸桿菌群。第八條規定：飲用水設備依規定檢驗水質狀況，其應執行抽驗台數比例為八分之一。

2、本次檢測結果全數合格。

檢測單位：南台灣環境科技股份有限公司

電話：06-2010769

