

長榮大學一一二年六月份飲用水水質檢測結果彙整表

檢測日期	樣品編號	檢測項目	現行飲用水標準	採樣地點
		大腸桿菌群 CFU/100mL		
112.06.19	H112061919	<1	6	M12 6F 廁所旁飲水機
112.06.19	H112061920	<1	6	A04 2F T10207 旁飲水機
112.06.19	H112061921	<1	6	A06 3F T10310 室對面飲水機
112.06.19	H112061922	<1	6	C01 1F 132room 旁飲水機
112.06.19	H112061923	<1	6	C12 1F 108room 旁飲水機
112.06.19	H112061924	<1	6	B06 3F 309room 旁飲水機
112.06.19	H112061925	<1	6	B07 4F 425room 旁飲水機
112.06.19	H112061926	<1	6	L02 (1F) 廁所前飲水機
112.06.19	H112061927	<1	6	K03 (3F) 辦公室茶水間飲水機
112.06.19	H112061928	<1	6	D13 (4F) T20406 教室旁(北方)飲水機
112.06.19	H112061929	<1	6	D14 (4F) 北側電梯旁飲水機
112.06.19	H112061930	<1	6	D15 (4F) 分子醫學實驗室旁飲水機
112.06.19	H112061931	<1	6	D16 (4F) 南側電梯旁飲水機
112.06.19	H112061932	<1	6	H09 5F T3505 旁飲水機
112.06.19	H112061933	<1	6	H10 5F T3510 旁飲水機
112.06.19	H112061934	<1	6	H11 6F T3634 旁飲水機
112.06.19	H112061935	<1	6	H12 6F T3625 旁飲水機
112.06.19	H112061936	<1	6	I01 (1F) 課外組門口外飲水機
112.06.19	H112061937	<1	6	E01 1F 118 旁飲水機
112.06.19	H112061938	<1	6	E02 1F 106 旁(洗衣間)飲水機
112.06.19	H112061939	<1	6	E03 2F 217 旁(洗衣間)飲水機
112.06.19	H112061940	<1	6	E04 2F 206 旁(洗衣間)飲水機
112.06.19	H112061941	<1	6	G09 樓梯右側 202room 前飲水機
112.06.19	H112061942	<1	6	G10 樓梯右側 302room 前飲水機
112.06.19	H112061943	<1	6	G10 樓梯右側 302room 前飲水機

註：1、飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法第七條規定：接用自來水者：經飲用水設備處理後水質，應每隔三個月檢測大腸桿菌群。第八條規定：飲用水設備依規定檢驗水質狀況，其應執行抽驗台數比例為八分之一。

2、本次檢測結果全數合格。

檢測單位：南台灣環境科技股份有限公司



電話：06-2010769