

飲用水樣品檢測報告



委託單位：長榮大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NAD24900940001~019

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：台南市歸仁區長大路1號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：113年09月23日11時27分

至：113年09月23日14時10分

收樣時間：113年09月23日17時29分

報告日期：113年09月27日

報告編號：NAD24900940026

聯絡人：柯慧佳

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NAD24900940001 (行政大樓:代碼M M04 2F廁所旁)	<1 (CFU/100mL)	
NAD24900940002 (第一教學大樓代碼A A06 3FT10310室對面)	<1 (CFU/100mL)	
NAD24900940003 (第一教學大樓代碼A A05 3F T10301教室旁)	<1 (CFU/100mL)	
NAD24900940004 (第一教學大樓代碼A A03 2F T10201旁)	<1 (CFU/100mL)	
NAD24900940005 (第一教學大樓代碼A A04 2FT10207旁)	<1 (CFU/100mL)	
NAD24900940006 (圖書館:代碼L L07 (6F)廁所前)	<1 (CFU/100mL)	
NAD24900940007 (計網中心:代碼K K03 (3F)辦公室茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NAD24900940008 (第三宿舍大樓代碼E E03 2F 217旁(洗衣間))	<1 (CFU/100mL)	
NAD24900940009 (第三宿舍大樓代碼E E04 2F 206旁(洗衣間))	<1 (CFU/100mL)	
NAD24900940010 (第四宿舍大樓代碼G G04 樓梯左側415room前)	<1 (CFU/100mL)	
NAD24900940011 (第四宿舍大樓代碼G G03 樓梯左側315room前)	<1 (CFU/100mL)	
NAD24900940012 (學生活動中心:代碼I I01 (1F)課外組門口外)	<1 (CFU/100mL)	
NAD24900940013 (第三教學大樓:代碼H H12 6F T3625旁)	<1 (CFU/100mL)	
NAD24900940014 (第三教學大樓:代碼H H11 6F T3634旁)	<1 (CFU/100mL)	
NAD24900940015 (第三教學大樓:代碼H H09 5F T3505旁)	<1 (CFU/100mL)	
NAD24900940016 (第三教學大樓:代碼H H10 5F T3510旁)	<1 (CFU/100mL)	
NAD24900940017 (體育館:代碼F F03 (3F)樓梯右側廁所旁)	<1 (CFU/100mL)	
NAD24900940018 (第二教學大樓:代碼D D05 (2F)T20206教室旁)	<1 (CFU/100mL)	
NAD24900940019 (第二教學大樓:代碼D D06 (2F)北側電梯旁)	<1 (CFU/100mL)	

報告專用章
 台灣檢驗科技股份有限公司
 高雄分公司環境實驗室-高雄
 負責人：曾偉明
 實驗室主管：劉士萍

頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

