



111學年度學生實習成果報告

實習單位：泛亞工程

實習時間：112年 2月1日~ 112
年 6月30日

班級：長榮大學安科院 職安 系 A 班

實習同學：邱子芸

報告大綱

- 實習單位介紹
- 實習工作內涵
- 實習心得
- 成果照片

實習單位

實習單位組織

- 組織圖



督導經理 廖堅雄

工地負責人 顏博正

專任工程人員
余勝乾

各工項作業主管 施工組 規畫組 內業組 測量組 品管組

安衛組
營造業甲種業務主管-2員
職業安全管理師-1員
職業安全衛生管理員16員

環保組
甲級空汙防治專責人員-1員
乙級空汙防治專責人員-1員
乙級廢棄物處理人員-1員

	職稱	姓名	安全衛生業務職掌
二級 職安管理 巡檢督導	工地負責人	顏博正	■ 相關職業安全衛生事務及政策決定、督導職業安全衛生事務執行及協助政策制定
	營造業甲種業務主管	謝坤宏 潘明鋒	■ 督導及辦理工區安衛事項、防災演練、教育訓練
	職業安全衛生管理員	朱訓進等 18員	■ 研擬與督導各項安全衛生工作政策及行政目標
二級 職安管理 分區執行	各工項作業主管	張家綸等 36員	■ 各工項安全衛生管理作業現場指揮、監督
	主辦工程師		■ 依職權指揮、監督所屬執行安全衛生管理事項，並協調及指導有關人員實施

實習單位之部門簡介

- 部門任務、職掌、職責、角色、、、

實習工作內涵

工作項目與說明

- 工作大項、細項說明、理論或文獻探討、
、
- 在校課程學習與實習工作之結合與應用

實習心得

實習成果

- 工作任務、成果文件、理論結合、工作改善、自我成長、

實習心得

- 工作經驗、學習心得、額外發現、、、

建議

- 實習單位、學校、制度規劃、學弟妹、產學合作可行性、
、
、

成果照片

教育訓練



防災防汛

